

BURMISTRZ SZCZYTNA
12-100 SZCZYTNO
ul. Sienkiewicza 1
woj. warmińsko - mazurskie

Szczytno, dnia 12 sierpnia 2025 r.

Radni Rady Miejskiej
w Szczytnie
Klub Wspólnie dla Szczytna

**Dotyczy: zamontowania Urządzenia Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego U – 18a na ulicy Polskiej
w Szczytnie**

W uzupełnieniu odpowiedzi na interpelację zgłoszoną na sesji Rady Miejskiej w dniu 29 maja 2025 r. w załączeniu przekazuję odpowiedź Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Olsztynie z dnia 6 sierpnia 2025 r.

BURMISTRZ

Stefan Dolman

D. Infusile
08.08.2025


GDDKiA

**Generalna Dyrekcja
Dróg Krajowych i Autostrad
Oddział w Olsztynie**

64
07.08.2025 r.


URZĄD MIEJSKI W SZCZYTNIE
ul. H. Sienkiewicza
12-100 Szczytno



0220393

Data wpływu: 2025-08-07

Nr: PP. 7661. 2025

Przyjeżdż: Biuro Obsługi Interesanta - B
Wydział Organizacyjny i Spraw Obywateli
Załączników: 0

Olsztyn, dnia 06-08-2025

OOL.Z-2.4070.85.2025.BR

**Sz. Pan Michał Trusewicz
Zastępca Burmistrza
Miasta Szczytno
ul. Henryka Sienkiewicza 1
12-100 Szczytno**

Dotyczy: Wniosek o montaż urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego U-18a (lustra drogowe) na ulicy Polskiej w Szczytynie.

Szanowny Panie Burmistrzu,

w odpowiedzi na pismo znak GM-MD.7021.8.35.2025 z dnia 24.06.2025 r. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Olsztynie potwierdza, że na wyjeździe z drogi wewnętrznej działka ew. nr 488 obręb Szczytno 2 w mieście Szczytno w km ok. 45+919 na drogę krajową nr 53 występuje ograniczenie widoczności spowodowane przez pojazdy zaparkowane w zatoce parkingowej po prawej stronie drogi krajowej przed Miejskim Domem Kultury w Szczytynie. Występujące ograniczenie widoczności nie ma charakteru stałego ale jest zjawiskiem częstym.

GDDKiA O/Olsztyn rozpatrując zasadność montażu lustra drogowego, w pierwszej kolejności podejmuje działania zmierzające do poprawy warunków widoczności poprzez eliminację ograniczeń/przeszkód, które to ograniczenie powodują. W przedmiotowej lokalizacji w celu poprawy warunków widoczności należałoby ograniczyć ilość miejsc do parkowania w istniejącej zatoce parkingowej.

Biorąc pod uwagę problem jakim jest niewystarczająca ilość miejsc parkingowych w warunkach miejskich oraz mając na uwadze dobro mieszkańców Szczytyna, alternatywnym rozwiązaniem poprawy widoczności z wyjazdu z terenu przyległego do drogi krajowej jest zmiana organizacji ruchu poprzez wjazd z DK53 na teren Zespołu Szkół nr 2 Szczytynie w km ok. 45+919 i wyjazd w km ok. 46+008. Zmiana organizacji ruchu rozwiązałaby problem aktualnie występującego ograniczenia widoczności oraz

zapobiegłaby ograniczaniu ilości miejsc do parkowania przed Miejskim Domem Kultury w Szczytnie.

Biorąc pod uwagę powyższe zwracamy się do Państwa o określenie możliwości wprowadzenia zmian w organizacji ruchu na drodze wewnętrznej zgodnie z propozycją GDDKiA.

Prosimy o informację zwrotną o podjętych działaniach lub o niemożności wprowadzenia stosownych zmian w organizacji ruchu wraz z uzasadnieniem stanowiska.

Dokument podpisany elektronicznie przez:
Marzena Wojtunik
z-ca Dyrektora Oddziału
ds. Zarządzania Drogami i Mostami

Sprawę prowadzi: Bartłomiej Rus Wydział BRD i ZR tel. 89/521-28-94