

Szczytno, dnia 19 sierpnia 2025 r.

BURMISTRZ SZCZYTNA
12-100 SZCZYTNO
ul. Sienkiewicza 1
woj. warmińsko - mazurskie

Pan Andrzej Dziuban
Radny Rady Miejskiej
w Szczytnie

**Dotyczy: zamontowania Urządzenia Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego U – 18a na ulicy Żaglowej
w Szczytnie**

W uzupełnieniu odpowiedzi na interpelację zgłoszoną na sesji Rady Miejskiej w dniu 29 maja 2025 r. w załączeniu przekazuję odpowiedź Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Olsztynie z dnia 7 sierpnia 2025 r.

11. WYKONAWCA
18.04.2014.



**Generalna Dyrekcja
Dróg Krajowych i Autostrad
Oddział w Olsztynie**

GM
14.08.2025 r.
[Signature]

URZĄD MIEJSKI W SZCZYTNIE
ul. H. Sienkiewicza
12-100 Szczytno

0221716
Data wystawu: 2025-08-13
Nr: PP. 7826.2025
Pracownik: Biuro Obsługi Interesanta - B
Wydział Organizacyjny i Spraw Obywateli
Załączników: 0

Olsztyn, dnia 07-08-2025

OOL.Z-2.4070.86.2025.BR

**Sz. Pan Michał Trusewicz
Zastępca Burmistrza
Miasta Szczytno**
ul. Henryka Sienkiewicza 1
12-100 Szczytno

Dotyczy: Wniosek o montaż urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego U-18a (lustró drogowo) na ulicy Pasymskiej w Szczytynie.

✓
Szanowny Panie Burmistrzu,

w odpowiedzi na pismo znak GM-MD.7021.8.36.2025 z dnia 24.06.2025 r. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Olsztynie uprzejmie informuje, iż nie wyraża zgody na montaż lustra drogowego z uwagi na zapewnioną widoczność na zatrzymanie pojazdu z obu kierunków jazdy.

Zgodnie z przepisami określonymi w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepisów techniczno-budowlanych dotyczących dróg publicznych (Dz.U. 2022 poz. 1518) oraz Wytycznymi Projektowania Odcinków Dróg Zamiejskich WR-D-22-1, minimalna wymagana odległość widoczności na zatrzymanie przy prędkości 50 km/h wynosi około 50 metrów. Analiza widoczności wykazała, że w przedmiotowej lokalizacji podczas wyjazdu z ulicy Żaglowej w Szczytynie na drogę krajową nr 53 widoczność jest zachowana.

Jednocześnie chcemy zaznaczyć, że lustro drogowo wymaga dodatkowej podzielności uwagi przez kierowcę. Ponadto w różnych sytuacjach drogowych lub pogodowych może sprawić błędne postrzeganie obrazu przy obserwacji kątowej, czego skutkiem może być nieprawidłowa ocena sytuacji drogowej przez kierowcę.

Dokument podpisany elektronicznie przez:
Marzena Wojtunik
z-ca Dyrektora Oddziału
ds. Zarządzania Drogami i Mostami

Sprawę prowadzi:
Bartłomiej Rus Wydział BRD i ZR tel. 89/521-28-94

**Generalna Dyrekcja
Dróg Krajowych i Autostrad
Oddział w Olsztynie**

al. Warszawska 89
10-083 Olsztyn
tel. 89 521 28 00
faks 89 527 23 07

www.gddkia.gov.pl
e-mail sekretariatolsztyn@gddkia.gov.pl